

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела социальной
защиты населения по
Хоринскому району

Будаева Д.Б./

"28" 01 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ «Георгиевская СОШ»
N 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Георгиевская СОШ»
- 1.2. Адрес объекта 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здания: 1 этаж, 805,4 кв. м
 - часть здания: 1 этаж, 582,4 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19500 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2011
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2022 г, капитального нет
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Георгиевская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Хоринское управление образования»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Ленина, д. 23, тел: 8(30148)22-4-63
Email: horceninf@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г, У) ДУ (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДУ (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://georg.buryatschool.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "28" 04 2021 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 10 от "28" 04 2021 г.
3. Решения Комиссии _____ от " " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела социальной
защиты населения по Хоринскому
району



/Будаева Д.Б./

"28" 04 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Георгиевская
СОШ»



/Е.П. Кузьмина/

"04" 04 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 10

с. Георгиевское
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

"10" апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Георгиевская СОШ»
1.2. Адрес объекта 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитоновна, д.25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здания: 1 этаж, 805,4 кв. м
- часть здания: 1 этаж, 582,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19500 кв. м
1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2011
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2022 г, капитального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Георгиевская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитоновна, д.25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация
Сфера деятельности: среднее образование,
Вид оказываемой услуги: образовательная деятельность
Форма оказания: на объекте
Категория обслуживаемого населения: дети
Плановая мощность: посещаемость 80 чел

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г, У) ДУ (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДУ (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступностисубъекта Российской Федерации <http://georg.buryatschool.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 7 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: директор школы: /Е.П. Кузьмина/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: Ответственный по безопасности: /П.С. Кузьмин/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по УВР: /Г.Г. Беликова/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: Председатель родит. комитета: /С.В. Глазкова/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте: Председатель ПК: /Д.Д. Будаева/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "20" 04 2021г.
(протокол N 1)

Комиссией (название)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации
социальной защиты населения
по Хоринскому району
Республики Бурятия

Будеев /Будаева Д.Б./

"28" 04 2021 г.

Директор МБОУ
«Георгиевская СОШ»

Кузьмина /Е.П. Кузьмина/

2021 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 10

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Георгиевская СОШ»

1.2. Адрес объекта 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания: 1 этаж, 805,4 кв. м

- часть здания: 1 этаж, 582,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19500 кв. м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2011

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего лето 2022 г, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»

МБОУ «Георгиевская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, село Георгиевское, ул. Павла Харитонов, д.25

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Хоринское управление образования»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Ленина, д.23, тел:8(30148)22-4-63
Email: horceninf@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г, У) ДУ (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О) ДУ (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий, капитальный
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий, капитальный
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№ 1(1)	Установлена калитка с дверьми. Ширина калитки более 90 см.	Все	Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.	Текущий
					Нет информации об объекте	Все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Текущий
					Нет предупредительных тактильных средств информации перед входами.	С	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	Капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№ 2(1), № 2 (2)	На пути движения, при подходе к зданию имеются выбоины и ямы.	Все	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	Капитальный

					На территории школы имеется травяное покрытие, ведущее к спортивной площадке, перепад высот не имеется.	Все	Поверхность пути: - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка	Капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть		№ 3(1)	Нет предупредительных тактильных средств информации	ДУ	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	Капитальный
1.4	Пандус (наружный)	есть		№ 4(1)	Нет бортиков	Все	Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	Текущий
1.5	Автостоянка и парковка	есть		№ 5(1)	Парковка	Все	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН. Предусмотреть зону для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м	Капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		№ 1(1), 2(1,2), № 3(1), № 4(1), № 5(1)	Текущий и капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№ 3(1)	Отсутствуют контрастная ступени, предупреждающие тактильные полосы.	ДП-И	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени, предупреждающие тактильные полосы. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не	Текущий

							более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	
					Лестница не оснащена поручнями.	Все	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть		№ 4(1)	В начале пандуса угол уклона более 10%. Перила не нормативные.	К,О	Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	Текущий
					Отсутствуют контрастная маркировка первой и последней ступени, предупреждающие тактильные полосы.	С	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) Нанести контрастную маркировку на первую и	Текущий.

							последнюю ступени, предупреждающие тактильные полосы. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	
2.3	Входная площадка	есть		№ 6(1)	Порог двери высотой – 0,1 м.	К, О,С	Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м. перепад высот. Выполняется в виде нормативного съезда.	Текущий
2.4	Двери (входные)	есть		№ 7(1,2)	Двери не имеют фиксатора в положении «открыто» и «закрыто»	К	Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в	Капитальный

							углу - не менее 0,6 м)	
2.5	Тамбур	есть		№ 8 (1)				Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)		№ 3(1), № 4(1), № 6(1), № 7 (1,2), № 8(1)	Ремонт (текущий, капитальный);

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№ 9(1,2)	Нет предупредительной информации о препятствиях на пути движения	ДЧ-И ДУ	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	текущий
					В здании (коридоре) имеется одна ступенька высотой 0,22 м. ведущая в здание школы, оборудованная пандусом	Все	Одиночные ступени, должны заменяться пандусами.	Текущий

3.2	Лестница (внутри здания)	нет						Не имеется
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		№ 9(3)	Переносной пандус		Одиночные ступени, должны заменяться пандусами.	текущий
3.4	Лифт пассажирский	нет						Не имеется
3.5	Дверь	есть		№ 10(1)	Имеются пороги более 0,025 м.	ДЧ-И, ДУ	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№ 11(1,2),	Отсутствует комплексная информация путей эвакуации.	Все	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, а также учитывать требования НПБ 104.	Текущий
					Эвакуационные двери не нормативные	Все	См. требования к входным дверям в приложении №2. Входа (входов) в здание к акту обследования здания школы.	Капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения; Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола; Зоны отдыха для МГН (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места						

		Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)		№ 9 (1,2,3), № 10(1), № 11 (1,2)	Текущий и капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма Обслуживания <u>Учебные кабинеты</u>	Есть		№ 12(1,2,3,4)	Имеется пороги менее 0,025 м.	К,О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
					Ширина дверей более 0,9 м.	К		Капитальный
					Не выполнены нормативные требования к размещению мебели.	Все	Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) Подходы к оборудованию и	Текущий

							мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м	
					Нет информирующих обозначений помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
4.2	Медицинский кабинет	Нет						Не имеется
4.3	Спортивный зал (спортивная комната)	есть		№13 (1,2,3)	Имеется пороги менее 0,025 м.	К,О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
					Ширина дверей менее 0,9 м.	К	Дверные проемы: - ширина - не менее 0,9 м	Капитальный
					Не выполнены нормативные требования к размещению мебели	Все	Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) Подходы к оборудованию и	Текущий

4.4	Библиотека	Есть		№ 14 (1,2,3)	Имеется пороги менее 0,025 м.	К,О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
					Ширина дверей менее 0,9 м.	К	Дверные проемы: - ширина - не менее 0,9 м	Капитальный
					Не выполнены нормативные требования к размещению мебели	Все	Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) Подходы к оборудованию и	Текущий
4.5	Столовая	Есть		№ 15 (1,2, 3)	Под раковиной нет свободного пространства.	К,О	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина не менее 130 смх ширина 85 см) • высота раковины 75-85 см • опорный поручень	Капитальный
					Имеется порог более 0,025 м.	К	П.3.23. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.	Текущий
					Нет специально выделенных мест	Все	Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: - удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах). В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов	Текущий

							должны быть приспособлены для прохода МГН	
4.6	Кабина индивидуального обслуживания	нет						Не имеется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы. Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		№ 12(1,2,3,4), № 13 (1,2,3), № 14 (1,2,3), № 15 (1,2,3)	Текущий, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		№ 16(1,2,3)	Нет универсальной кабины.	Все	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях, (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для	Капитальный

							одежды, костылей и других принадлежностей.	
					Не нормативные информирующие обозначения.	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
					Кран с отдельным управлением горячей и холодной водой.	Все	Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, а при возможности - управляемых электронными системами.	Текущий
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						Не имеется
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						Не имеется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		№ 16 (1,2,3)	Текущий, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	17(1, 2,3,4)			Все	Надписи: • размещение на высоте не более 160 см • высота прописных букв не менее 7,5 см • хорошая освещенность Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.	Текущий
					Указатели, пиктограммы выполнены.	не Все	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте не более 200 см высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность	Текущий

					Нет предупредительной визуальной информации	Все	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Капитальный
6.2	Акустические средства	нет			-	-	- -	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильно предупреждающие и оповестительные знаки	С	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СНиП 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом:						

		- расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята; - угла поля наблюдения, - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения), - отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.) Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутризданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери: - расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм; - расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстояние до 80 мм.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О,) ДУ (С, Г, У)		№ 17 (1,2,3,4)	Текущий, капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Проект плана мероприятий

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
МБОУ «Георгиевская СОШ», 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонов, дом 25

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
2.	Вход (входы)						
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
4.	Зоны целевого назначения						
5.	Система информации и связи (во всех зонах)						
6.	Пути движения к входу от остановки общественного транспорта						

Руководитель _____ / _____ /
(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»

КОПИЯ

Технический паспорт

На нежилое здание (часть здания)

Наименование МОУ «Георгиевская средняя школа»
(основное назначение)

Регион Бурятия
Район Хоринский
Город, поселок, село, улус. Георгиевское
(нужное подчеркнуть)
по улице П. Харитонova *№25*

Инвентарный номер	3114					
Условный номер						
Кадастровый номер	А	Б	В	Г	Д	Е

Дата составления технического паспорта « 17 » октября 200 5г.

Дата выдачи технического паспорта « 17 » октября 200 5г.

Наименование собственника объекта недвижимости на дату составления технического паспорта	
Муниципальное образование Хоринский район	
Представитель (должность, Ф.И.О.)	Подпись
Председатель Брылев Л.Л.	<i>Л.Л. Брылев</i>


Наименование организации технической инвентаризации, осуществляющих составление технического паспорта	
ГУ «Гостехинвентаризация по Республике Бурятия», Хоринское отделение	
Представитель (должность, Ф.И.О.)	Подпись
Начальник Асташова Г.А.	<i>Г.А. Асташова</i>



ПОСТАЖНЫЙ ПЛАН СТРОЕ

ГОР. в Сергиевск
"А" ПС УЛ. Юбилейная

сред. школа



Sum A
H = 5.10

улица Юбилейная

ИНВЕНТАРЬ № 2865

КОМПОНАТ Бауф

3. Общие сведения по помещению

помещение расположено на 1 этаже, этажах

1. Основное назначение образовательное
2. Использование образовательное
3. Год постройки 1966г
4. Общая площадь помещения

4. Техническое описание конструктивных элементов и благоустройства

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов /материал, конструкция, отделка и др./	Процент износа элемента
1	2	3	4
1.	Фундаменты	Заливной	45
2.	Стены	Брусчатые	45
3.	Перекрытия	Дерев. утеплен.	45
4.	Перегородки	Дерев. оштук.	40
5.	Крыша	шифер	40
6.	Полы	Дерев. окрашен	50
7.	Окна	Дв. глухие	50
8.	Двери	филенчатые	50
9.	Отделочные работы	Штук. побелка	45
10.	Оборудование		
	Водопровод		
	Электроосвещение		
	Отопление	центральное	
	Канализация		
	Телефонизация		
	Мусоропровод		
	Горячее водоснабжение		
11.	Прочие		
	Процент износа		45

5. Исчисление стоимости помещения в ценах

Литер по плану	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Номер сборника	Стоимость по таблице	Восстановит. стоимость (рублях)	Процент износа	Действительная стоимость (рублях)

Балансовая стоимость в ценах _____ года
_____ рублей.

6. Сведения о регистрации права собственности.

Дата записи	Полное Наименование Предприятия, учреждения или организации	Документы, Устанавливающие право собственности	Долевое участие	Подпись лица
7.10.2005	МУ Георгиевская общеобразовательная средняя школа	Постановление Президиума ВС РБ от 16.12.1992г № 1067-XII		

« 17 » октября 2005г. Исполнитель

/Ланцова З.П./

« 17 » октября 2005г. Проверил

Астафьева

/Астафьева Г.А. /

7. Отметки о последующих обследованиях

Дата составления	« » 200 г	« » 200 г.	« » 200 г
Обследовал			
Проверил			

К сведению собственника помещения

1. Технический паспорт на помещение является основным документом, содержащим технические сведения о помещении

2. Технический паспорт НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН в случае установления перепланировки или переоборудования в помещении, а также по истечении 5 лет после выдачи.

3. Обо всех случаях переоборудования или переустройства помещения собственник должен сообщить в организации технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей документации.

Территория, прилегающая к зданию

№1 (1) Калитка



№2 (1,2) Пути движения на территории



№ 3(1) Лестница (наружная)



№ 4 (1) Пандус (наружный)



№ 5 (1) Автостоянка и парковка



Вход в здание

№3(1) Лестница (наружная)



№ 4 (1) Пандус (наружный)



№6 (1) Порог двери высотой 0,1м



№ 7(1,2) Двери входные



№8 (1) Тамбур



Пути движения внутри здания

№9 (1,2) Коридор, ступеньки с пандусом



№9 (3) Пандус запасного выхода



№ 10(1)



№11 (1,2)



Учебный кабинет


№12 (1,2,3,4)



№ 13 (1,2) Спортивная комната



№14 (1,2,3) Библиотека



№ 15 (1,2,3) Столовая



Санитарно – гигиеническое помещение

№ 16 (1,2,3) Туалетная комната



